



OSTRZEŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 11-2025

ZGŁASZANIE NIEBEZPIECZNEJ SYTUACJI/ZDARZENIA, Z KTÓREGO MOŻEMY WYCIĄGNĄĆ WNIOSKI

INFORMACJE OGÓLNE

NAZWA FIRMY	BMN (Wskaźnik BMN)
LOKALIZACJA/SIEDZIBA	DC Etten-Leur
DATA	Listopad 2025 r.

OPIS SYTUACJI(-ÓW)/WYDARZEŃ

Krótko po opuszczeniu centrum wypadnięcia przyczepa odcepiła się od lawety podczas skręcania. Kierowca i obecni na miejscu koledzy natychmiast otoczyli teren kordonem i poinformowali odpowiednie służby. Dzięki szybkiej akcji kierowcy i współpracowników biorących udział w zdarzeniu udało się uniknąć dalszych konsekwencji i nie doszło do obrażeń ciała. Przyczepa została odebrana przez firmę zajmującą się odzyskiwaniem odpadów i dostarczona do warsztatu w celu przeprowadzenia badania technicznego. Kierowca był w stanie zakończyć swoją podróż inną dostępną kombinacją.

Wewnętrzne dochodzenie wykazało, że kierowca przeprowadził wszystkie kontrole bezpieczeństwa przed rozpoczęciem jazdy, a w noc poprzedzającą jazdę kombinacja została sprawdzona przez dwóch innych kolegów.

Na szczęście z tego powodu udało nam się wykluczyć możliwość, że incydent był spowodowany działalnością człowieka. Tym bardziej należy podkreślić konieczność przeprowadzenia tych kontroli bezpieczeństwa.

ODPOWIEDNIE ZDJĘCIA SYTUACJI/WYDARZENIA



JAKIE ŚRODKI MOŻEMY PODJĄĆ, ABY ZAPOBIEC POWTÓRZENIU SIĘ TEGO INCYDENTU?

- Wykonuj codzienne kontrole bezpieczeństwa przed rozpoczęciem jazdy
- Bądź świadomy czynności, które wykonujesz podczas pracy i sprawdzaj swoje otoczenie
- Zawsze zgłaszaj niebezpieczną sytuację (jeśli to możliwe, za pośrednictwem aplikacji Compass) i podejmij natychmiastowe działania.
- Sprawdź, czy taka sytuacja ma miejsce również w Twojej lokalizacji i w razie potrzeby podejmij środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa

Zadaj sobie te trzy pytania:

1. Czy w naszej placówce można zapobiec temu wypadkowi?
2. Jakie systemy są stosowane, aby zapobiec tego typu wypadkom w naszym zakładzie?
3. Czy te systemy są rzeczywiście stosowane?

Masz pytania dotyczące naszych alertów bezpieczeństwa lub chcesz dowiedzieć się więcej? Prosimy o kontakt z działem BHP za pośrednictwem

Wersja: 1.0	Właściciel procesu: BHP	Data druku: 11/11/2025
Data wersji: 17/03/2025	Kierownik funkcjonalny: Kierownik ds. BHP	strona: 1/1

Niekontrolowana wersja po wydrukowaniu Tylko do użytku wewnętrznego

