



SAFETY ALERT BMN 03-2024

MELDEN VAN EEN GEVAARLIJKE SITUATIE/GEBEURTENIS WAARVAN WE KUNNEN LEREN


ALGEMENE INFORMATIE

NAAM BEDRIJF	BMN
LOCATIE/VESTIGING	Nijverdal
DATUM	Januari 2024

BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS(SEN)

Twee collega's hadden overleg met elkaar. Een reachtruckchauffeur en een medewerker die lopend was. Na het gesprek ging ieder zijn weg maar lette men onvoldoende op elkaar met als gevolg dat de heftruckchauffeur over de voet van de collega reed. Gelukkig droeg de collega zijn veiligheidsschoenen en is erger letsel voorkomen. Gevolg: kneuzing aan de voet.

RELEVANTE FOTO'S VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS(SEN)



MET WELKE GENOMEN MAATREGELEN VOORKOMEN WE HERHALING VAN DIT VOORVAL?

- ZORG DAT BIJ EEN BEWEGENDE HEFTRUCK ALTIJD **TWEE METER AFSTAND** IN ACHT WORDT GENOMEN.
- Zorg dat er altijd **oogcontact** is als je een heftruck of voetganger passeert.
- **Pas je snelheid aan** bij het passeren van een voetganger.

Stel deze drie vragen:

1. Kan dit ongeval voorkomen in onze locatie?
2. Welke systemen bestaan er om dit soort ongevallen in onze vestiging te voorkomen?
3. Worden deze systemen daadwerkelijk toegepast?



**DENK EERST
WERK VEILIG**
BME HEALTH & SAFETY COMPASS



BMN BOUW | MAAT

Initiatief van **BME**

Heb je vragen over onze Safety Alerts of wil je meer weten?
Neem dan contact op met de afdeling H&S via **hands@bmn.nl**