



SAFETY ALERT BMN 04-2024

MELDEN VAN EEN GEVAARLIJKE SITUATIE/GEBEURTENIS WAARVAN WE KUNNEN LEREN

ALGEMENE INFORMATIE



NAAM BEDRIJF	BMN
LOCATIE/VESTIGING	Diverse locaties in Nederland
DATUM	Januari en februari 2024

BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS(SEN)

Binnen een maand tijd is er drie keer lading van een rijdende vrachtwagen gevallen.

1. Lading vastgezet met een defecte spanband waardoor lading door het zeil heen naar buiten kwam. Gelukkig geen letsel.
2. Lading stenen niet gezekerd en niet goed gestapeld en in een bocht uit de trailer op de openbare weg gevallen. Gelukkig geen gewonden. Zie middelste en rechtse foto
3. Zeilen van de vrachtwagen onvoldoende opgespannen met als gevolg dat een spanband (waarschijnlijk losgekomen) onder een wiel is gekomen en geknapt is. Hierdoor is een latei uit de oplegger gevallen en heeft bij een achterop rijdende vrachtauto een serieuze hydrauliek lekkage veroorzaakt. Hierdoor moest de snelweg afgezet worden. Gelukkig geen persoonlijk letsel. Zie linker foto beschadigde tank.

RELEVANTE FOTO'S VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS(SEN)



MET WELKE GENOMEN MAATREGELEN VOORKOMEN WE HERHALING VAN DIT VOORVAL?

- Bespreek dit alert met alle chauffeurs
- Controleer alle spanbanden op kwaliteit
- Controleer nog actiever op zekeren van de lading.
- Maak zoveel mogelijk foto's zodat we er van kunnen leren.

Stel deze drie vragen:

1. Kan dit ongeval voorkomen in onze locatie?
2. Welke systemen bestaan er om dit soort ongevallen in onze vestiging te voorkomen?
3. Worden deze systemen daadwerkelijk toegepast?



**DENK EERST
WERK VEILIG**
BME HEALTH & SAFETY COMPASS



BMN BOUW | MAAT

Initiatief van **BME**

Heb je vragen over onze Safety Alerts of wil je meer weten?
Neem dan contact op met de afdeling H&S via hands@bmn.nl