



SAFETY ALERT BMN 07-2024

MELDEN VAN EEN GEVAARLIJKE SITUATIE/GEBEURTENIS WAARVAN WE KUNNEN LEREN



ALGEMENE INFORMATIE

NAAM BEDRIJF	BMN
LOCATIE/VESTIGING	DC Leeuwarden
DATUM	Mei 2024

BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS(SEN)

Tijdens het verplaatsen van een stapel gipsplaten is een heftruck gekanteld. Op een bepaald moment moest de last omhoog getild worden omdat men er anders niet door kon. Daarna maakte men een bocht naar links zonder dat men de last had laten zakken. Hierdoor werd het zwaartepunt anders en kantelde de heftruck. Gevolg: diverse schaafwondjes en raam van heftruck er uit. Gelukkig had de heftruckchauffeur zijn gordel om waardoor ernstiger letsel is voorkomen.

RELEVANTE FOTO'S VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS(SEN)



MET WELKE GENOMEN MAATREGELEN VOORKOMEN WE HERHALING VAN DIT VOORVAL?

- Je persoonlijke veiligheid is belangrijk. Zorg dat je op de hoogte bent van de belastbaarheidstabellen. Bespreek deze met elkaar.
- Bespreek regelmatig met elkaar de risico's van werken met een heftruck. Voorkom incidenten als dit.
- Draag te allen tijde je gordel.

Stel deze drie vragen:

1. Kan dit ongeval voorkomen in onze locatie?
2. Welke systemen bestaan er om dit soort ongevallen in onze vestiging te voorkomen?
3. Worden deze systemen daadwerkelijk toegepast?



**DENK EERST
WERK VEILIG**
BME HEALTH & SAFETY COMPASS



BMN

BOUW | MAAT