



SAFETY ALERT 08-2024

MELDEN VAN EEN GEVAARLIJKE SITUATIE/GEBEURTENIS WAARVAN WE KUNNEN LEREN

ALGEMENE INFORMATIE

NAAM BEDRIJF	BMN
LOCATIE/VESTIGING	BMN Arnhem
DATUM	10-06-2024

BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS(SEN)

Bij het uitrijden van een pallet uit de stelling met gipsplaten breekt de pallet doormidden. Het bleek een oude pallet te zijn met zaagsneden. Bij het plaatsen van de pallet in de stelling was dit niet opgemerkt. Gelukkig geen persoonlijk letsel.

RELEVANTE FOTO'S VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS(SEN)



MET WELKE GENOMEN MAATREGELEN VOORKOMEN WE HERHALING VAN DIT VOORVAL?

- Controleer te allen tijde de pallet alvorens deze in de stelling wordt geplaatst.
- Zorg dat altijd de twee meter regel wordt toegepast zodat er niemand gewond kan raken mocht er onverhoopt toch iets vallen.

Stel deze drie vragen:

1. Kan dit ongeval voorkomen in onze locatie?
2. Welke systemen bestaan er om dit soort ongevallen in onze vestiging te voorkomen?
3. Worden deze systemen daadwerkelijk toegepast?

