



SAFETY ALERT 09-2024

MELDEN VAN EEN GEVAARLIJKE SITUATIE/GEBEURTENIS WAARVAN WE KUNNEN LEREN



ALGEMENE INFORMATIE

NAAM BEDRIJF	BMN
LOCATIE/VESTIGING	Dc- Groningen
DATUM	Juli 2024

BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS(SEN)

Chauffeur wilde de steunbalken van de kooi aap naar buiten laten komen maar die bleven hangen. Chauffeur wilde de balk even "helpen" maar ineens schoten de balken wel uit. Gevolg: gekneusde duim. Auto was van een externe transporteur maar met een chauffeur van BMN (natuurlijk in overleg). De eigen chauffeur wist van dit mankement en wist dat hij even moest wachten. Dat was niet bekend bij onze chauffeur. Wat belangrijk is, is dat men storingen onmiddellijk meldt bij jouw leidinggevende en deel dit ook met andere zodat ze op de hoogte zijn. Ondanks dat dit een vrachtwagen is van een externe chauffeur kan dit bij ons ook gebeuren dus help elkaar door storingen meteen op te laten lossen of geef aan als iets anders werkt.

RELEVANTE FOTO'S VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS(SEN)



MET WELKE GENOMEN MAATREGELEN VOORKOMEN WE HERHALING VAN DIT VOORVAL?

- Laat defecten altijd meteen repareren
- Als jouw auto iets "speciaals" heeft deel dit dan altijd met de juiste personen. Denk aan planner, leidinggevende, collega's.

Stel deze drie vragen:

1. Kan dit ongeval voorkomen in onze locatie?
2. Welke systemen bestaan er om dit soort ongevallen in onze vestiging te voorkomen?
3. Worden deze systemen daadwerkelijk toegepast?

