



## SAFETY ALERT 10-2024

MELDEN VAN EEN GEVAARLIJKE SITUATIE/GEBEURTENIS WAARVAN WE KUNNEN LEREN



### ALGEMENE INFORMATIE

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| NAAM BEDRIJF      | BMN          |
| LOCATIE/VESTIGING | Dc Groningen |
| DATUM             | Juli 2024    |

### BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS(SEN)

Doordat een pak met gipsplaten op een verkeerde plek was neergezet moest men het pak over ander materiaal tillen. Toen men het pak weer wilde laten zakken en men eerst het gas los liet, kantelde de heftruck. Gelukkig geen letsel. Er werd ook geen gebruik gemaakt van de 4weg truck. Gelukkig had de collega zijn gordel om waardoor hoogstwaarschijnlijk (ernstig) letsel is voorkomen. Men was onbekend met het gewicht van de lading.

### RELEVANTE FOTO'S VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS(SEN)



### MET WELKE GENOMEN MAATREGELEN VOORKOMEN WE HERHALING VAN DIT VOORVAL?

- Je persoonlijke veiligheid is belangrijk. Zorg dat je op de hoogte bent van de belastbaarheidstabellen en van het gewicht van de lading. Neem tijd om dit desnoods uit te rekenen of na te vragen. Bespreek deze met elkaar.
- Bespreek regelmatig met elkaar de risico's van werken met een heftruck. Voorkom incidenten als dit.
- Draag te allen tijde je gordel.

Stel deze drie vragen:

1. Kan dit ongeval voorkomen in onze locatie?
2. Welke systemen bestaan er om dit soort ongevallen in onze vestiging te voorkomen?
3. Worden deze systemen daadwerkelijk toegepast?

