



SAFETY ALERT 11-2024

MELDEN VAN EEN GEVAARLIJKE SITUATIE/GEBEURTENIS WAARVAN WE KUNNEN LEREN




ALGEMENE INFORMATIE

NAAM BEDRIJF	BMN
LOCATIE/VESTIGING	Dc Nieuwegein
DATUM	Juli 2024

BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS(SEN)

In een korte tijd zijn twee verschillende hef/reachtruck chauffeurs op 1 locatie tegen een muur gereden. Bij een incident reed men achteruit de laadruimte in en nam men de bocht te kort waardoor er een muur beschadigde. Bij het andere incident was de reachtruck chauffeur afgeleid doordat zijn koffie omviel en tegen de buitenmuur aanreed en die zwaar beschadigde. Gelukkig geen persoonlijk letsel.

RELEVANTE FOTO'S VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS(SEN)



MET WELKE GENOMEN MAATREGELEN VOORKOMEN WE HERHALING VAN DIT VOORVAL?

- Blijf altijd geconcentreerd bezig
- Eten en drinken kan afleiden dus is dit op de hef/reachtrucks verboden
- Let goed op de omgeving tijdens de werkzaamheden

Stel deze drie vragen:

1. Kan dit ongeval voorkomen in onze locatie?
2. Welke systemen bestaan er om dit soort ongevallen in onze vestiging te voorkomen?
3. Worden deze systemen daadwerkelijk toegepast?



**DENK EERST
WERK VEILIG**
BME HEALTH & SAFETY COMPASS



BMN

BOUW | MAAT