



SAFETY ALERT 14-2024

MELDEN VAN EEN GEVAARLIJKE SITUATIE/GEBEURTENIS WAARVAN WE KUNNEN LEREN

ALGEMENE INFORMATIE

NAAM BEDRIJF	BMN
LOCATIE/VESTIGING	DC Nieuwegein - Transport
DATUM	Oktober 2024

BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS(SEN)

Een chauffeur heeft tijdens het laden van een vrachtauto met de meeneemheftruck zijn hoofd gestoten tegen de beschermkooi van zijn meeneemheftruck. Tijdens het rijden met lading op zijn lepels is hij door een oneffen ondervloer (stelconplaat) met zijn lepels tegen de rand van de stelconplaat gereden waardoor de heftruck abrupt tot stilstand kwam.

Helaas had de chauffeur zijn gordel op de meeneemheftruck niet om waardoor hij uit zijn stoel omhoog is gekomen wat tot gevolg heeft gehad dat hij zijn hoofd stootte. Het uiteindelijke resultaat was een aantal hechtingen en (gelukkig) kort verzuim. De collega heeft zijn werk inmiddels weer kunnen hervatten en gaat het naar omstandigheden goed met hem.

RELEVANTE FOTO'S VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS(SEN)

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

MET WELKE GENOMEN MAATREGELEN VOORKOMEN WE HERHALING VAN DIT VOORVAL?

- Volg de instructies zoals opgesteld in de 11 gouden regels voor het veilig werken met de heftruck
- Blijf risicovolle situaties zoals oneffen ondervloeren melden
- Draag te allen tijde je gordel

Stel deze drie vragen:

1. Kan dit ongeval voorkomen in onze locatie? Zo ja, neem onmiddellijk maatregelen om ongevallen te voorkomen.
2. Welke systemen bestaan er om dit soort ongevallen in onze vestiging te voorkomen?
3. Worden deze systemen daadwerkelijk toegepast?



**DENK EERST
WERK VEILIG**
BME HEALTH & SAFETY COMPASS



BMN

BOUW | MAAT

Initiatief van **BME**

Heb je vragen over onze Safety Alerts of wil je meer weten?
Neem dan contact op met de afdeling H&S via hands@bmn.nl