



SAFETY ALERT 15-2024

MELDEN VAN EEN GEVAARLIJKE SITUATIE/GEBEURTENIS WAARVAN WE KUNNEN LEREN

ALGEMENE INFORMATIE

NAAM BEDRIJF	BMN
LOCATIE/VESTIGING	DC Delft
DATUM	Oktober 2024


BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS(SEN)

Een pallet met tegels is op de voet van een medewerker gekomen en heeft hierdoor letsel opgelopen.

De situatie was als volgt:

Door een verkeerde afstelling van de wikkelmachine is een extra pallet geplaatst om de juiste hoogte te krijgen om materialen goed in te kunnen wikkelen. De pallet met tegels is overdwers op de andere pallet geplaatst waardoor deze is gaan schuiven tijdens het inwikkelen van de pallet. De medewerker heeft geprobeerd de pallet tegen te houden en kon hierdoor geen veilige afstand houden en werd vervolgens op haar voet geraakt door de verschuivende pallet. De wikkelmachine is per direct buiten werking gesteld.

RELEVANTE FOTO'S VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS(SEN)



MET WELKE GENOMEN MAATREGELEN VOORKOMEN WE HERHALING VAN DIT VOORVAL?

- Als de wikkelmachine draait dient men op afstand te blijven. Altijd eerst de noodstop indrukken. Tip! Ga bij het bedieningspaneel staan.
- Werk altijd volgens de werkinstructies, 2 pallets mogen niet op elkaar worden geplaatst.
- Ga na of deze situatie ook in jouw vestiging voorkomt en neem indien nodig maatregelen om de veiligheid te borgen

Stel deze drie vragen:

1. Kan dit ongeval voorkomen in onze locatie? Zo ja, neem onmiddellijk maatregelen om ongevallen te voorkomen.
2. Welke systemen bestaan er om dit soort ongevallen in onze vestiging te voorkomen?
3. Worden deze systemen daadwerkelijk toegepast?



**DENK EERST
WERK VEILIG**
BME HEALTH & SAFETY COMPASS



BMN BOUW | MAAT

Heb je vragen over onze Safety Alerts of wil je meer weten?
Neem dan contact op met de afdeling H&S via hands@bmn.nl

