



SAFETY ALERT 16-2024

MELDEN VAN EEN GEVAARLIJKE SITUATIE/GEBEURTENIS WAARVAN WE KUNNEN LEREN

ALGEMENE INFORMATIE



NAAM BEDRIJF	BMN
LOCATIE/VESTIGING	DC Nijverdal
DATUM	November 2024

BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS(SEN)

De heftruckchauffeur is met een hoge stapel pallets ondanks beperkt zicht toch vooruit gaan rijden. Hierdoor heeft de chauffeur de voorlans lopende collega over het hoofd gezien en heeft deze vervolgens aangereden. Een andere collega zag het ongeval gebeuren waarop hij hard riep en zo erger heeft kunnen voorkomen. Helaas was het te laat om het ongeval in zijn geheel te voorkomen en heeft dit helaas tot letsel bij het slachtoffer geleidt. Dit ongeval had een zeer ernstige afloop kunnen hebben.

De opvolging door de BHV en de gealarmeerde hulpdiensten is adequaat opgepakt.

RELEVANTE FOTO'S VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS(SEN)



MET WELKE GENOMEN MAATREGELEN VOORKOMEN WE HERHALING VAN DIT VOORVAL?

- Zorg continu voor goed zicht en rijd bij beperkt zicht achteruit!
- Werk altijd volgens de 11 gouden regels; "Veilig werken met de Heftruck".
- Spreek elkaar aan op onveilig gedrag, neem hier in je verantwoordelijkheid.
- Ga na of deze situatie ook in jouw vestiging voorkomt en neem indien nodig maatregelen om de veiligheid te borgen
- Bespreek dit incident met je collega's en je teams

Stel deze drie vragen:

1. Kan dit ongeval voorkomen in onze locatie? Zo ja, neem onmiddellijk maatregelen om ongevallen te voorkomen.
2. Welke systemen bestaan er om dit soort ongevallen in onze vestiging te voorkomen?
3. Worden deze systemen daadwerkelijk toegepast?