

**SAFETY ALERT 02-2025**

MELDEN VAN EEN GEVAARLIJKE SITUATIE/GEBEURTENIS WAARVAN WE KUNNEN LEREN

ALGEMENE INFORMATIE

NAAM BEDRIJF	BMN
LOCATIE/VESTIGING	DC Heemstede
DATUM	Januari 2025

BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS(SEN)

In de loods aan de achterzijde op het terrein zijn beide medewerkers aan het ompakken bij de werkbokken. De ene medewerker was eerder klaar met ompakken en ging vervolgens weer op de heftruck om zijn werkzaamheden te vervolgen. De heftruck stond achteruit ingeparkeerd tussen de bokken in. De andere medewerker was aan de andere bok gipsplaten aan het overschuiven van de heftruck naar de pallet op de bok. De eerste medewerker rijdt vooruit weg op de heftruck en raakt zijn collega door over de voet te rijden. Gelukkig is de collega inmiddels thuis.

RELEVANTE FOTO'S VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENISSEN**MET WELKE GENOMEN MAATREGELEN VOORKOMEN WE HERHALING VAN DIT VOORVAL?**

- Blijf goed nadenken over je eigen veiligheid ook bij werkzaamheden die je al vaak uitgevoerd hebt
- Heftrucks verplaatsen zich niet in of naast een werkgebied, in dit geval de inpakzone.
- Assisteer je collega's waar mogelijk en wijs elkaar op de risico's

Stel deze drie vragen:

1. Kan dit ongeval worden voorkomen op onze locatie?
2. Welke systemen bestaan er om dit soort ongevallen in onze vestiging te voorkomen?
3. Worden deze systemen daadwerkelijk toegepast?

**DENK EERST
WERK VEILIG**
BME HEALTH & SAFETY COMPASS**BMN | GROEP**

Heb je vragen over onze Safety Alerts of wil je meer weten? Neem dan contact op met de afdeling H&S via hands@bmnl.nl

Versie: 1.0	Proces eigenaar: H&S	Print datum: 30/01/2025
Versie datum: 26/11/2024	Functioneel verantwoordelijke: H&S Manager	pagina: 1/1

Ongecontroleerde versie indien geprint.

Uitsluitend voor intern gebruik