



SAFETY ALERT 05-2025

MELDEN VAN EEN GEVAARLIJKE SITUATIE/GEBEURTENIS WAARVAN WE KUNNEN LEREN

ALGEMENE INFORMATIE

NAAM BEDRIJF	BMN
LOCATIE/VESTIGING	DC Leeuwarden
DATUM	April 2025

BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENISSEN

Medewerker was bezig met het laden van een vrachtwagen. De medewerker was genoodzaakt om een andere route te nemen. Dit werd veroorzaakt door opgeslagen goederen en de vele activiteiten die onder de overkapping plaatsvonden. Hij reed dus extra oplettend en langzaam het terrein op. Op hetzelfde moment was een chauffeur bezig met zijn laatste transport controle. De chauffeur stapte achter zijn vrachtwagen vandaan op het moment dat de heftruck met zijn lading passeerde. De medewerker remde onmiddellijk, echter kon niet worden voorkomen dat de pallet de chauffeur op kniehoogte raakte. Met de chauffeur en de medewerker gaat het gelukkig goed.

RELEVANTE FOTO'S VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS



MET WELKE GENOMEN MAATREGELEN VOORKOMEN WE HERHALING VAN DIT VOORVAL?

- We hebben veel heftruck verkeer op onze DC locaties. Wees ten alle tijden bewust en alert op je omgeving, voorkom ongevallen.
- Zorg voor een opgeruimde werklocatie
- Neem de 11 gouden regels, van veilig werken met een heftruck in acht.
- Meld altijd een onveilige situatie (indien mogelijk via de Compass app) en neem onmiddellijk maatregelen.
- Ga na of deze situatie ook in jouw vestiging voorkomt en neem indien nodig maatregelen om de veiligheid te borgen

Stel deze drie vragen:

1. Kan dit ongeval worden voorkomen op onze locatie?
2. Welke systemen bestaan er om dit soort ongevallen in onze vestiging te voorkomen?
3. Worden deze systemen daadwerkelijk toegepast?

