



SAFETY ALERT 06-2025

MELDEN VAN EEN GEVAARLIJKE SITUATIE/GEBEURTENIS WAARVAN WE KUNNEN LEREN

ALGEMENE INFORMATIE

NAAM BEDRIJF	BMN
LOCATIE/VESTIGING	BMN Amsterdam - Zuidoost
DATUM	April 2025

BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENISSEN



Tijdens werkzaamheden in het magazijn werd de medewerker zich bewust van een aparte geur en rooksignalen die uit de heftruck kwamen. Hij heeft de heftruck stop gezet en meteen de BHV-er ingeschakeld. Daarop volgend is direct het pand ontruimd en de brandweer gealarmeerd. Deze waren binnen enkele minuten aanwezig. Na een moment van blussen en het pand luchten was de situatie onder controle.

De heftruck is met behulp van een transportbedrijf uit het pand gehaald en het onderzoek naar de oorzaak is nog gaande.

Door adequaat, snel en alert optreden door de medewerker en de BHV-er is er geen schade aan het pand of bouwmaterialen ontstaan.

Dit is absoluut een compliment waard voor het team in Amsterdam Zuidoost.

RELEVANTE FOTO'S VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS



MET WELKE GENOMEN MAATREGELEN VOORKOMEN WE HERHALING VAN DIT VOORVAL?

- Voer dagelijks de visuele controle van je materiaal uit, hiermee kun je eventuele mankementen tijdig signaleren.
- Zorg dat er altijd voldoende BHV-ers op je locatie aanwezig zijn.
- Meld altijd een onveilige situatie (indien mogelijk via de Compass app) en neem onmiddellijk maatregelen.
- Ga na of deze situatie ook in jouw vestiging voorkomt en neem indien nodig maatregelen om de veiligheid te borgen

Stel deze drie vragen:

1. Kan dit ongeval worden voorkomen op onze locatie?
2. Welke systemen bestaan er om dit soort ongevallen in onze vestiging te voorkomen?
3. Worden deze systemen daadwerkelijk toegepast?

