



OSTRZEŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 09-2025

ZGŁASZANIE NIEBEZPIECZNEJ SYTUACJI/ZDARZENIA, Z KTÓREGO MOŻEMY WYCIĄGNĄĆ WNIOSKI

INFORMACJE OGÓLNE

NAZWA FIRMY	BMN (Wskaźnik BMN)
LOKALIZACJA/SIEDZIBA	DC BMN Nijverdal
DATA	lipiec 2025 r.

OPIS SYTUACJI(-ÓW)/WYDARZEŃ

Pracownik chciał odebrać paczkę drewna z alejki za miejscami pakowania. W jednym z punktów pakowania znajdowała się już paczka drewna. Pracownik wjechał w korytarz między dwoma miejscami pakowania. Podczas tej akcji miał oko na innego kolegę, ale w rezultacie wjechał w ramię sterowe drugiego pustego miejsca pakowania i przeleciała tuż obok jego nogi. Na szczęście nie ma żadnych obrażeń ciała, a jedynie uszkodzenia materialne 4-kierunkowej ciężarówki wysokiego składowania. Konsekwencje mogły być wielokrotnie gorsze. Najpierw myśl i pracuj bezpiecznie!

ODPOWIEDNIE ZDJĘCIA SYTUACJI/WYDARZENIA



JAKIE ŚRODKI MOŻEMY PODJĄĆ, ABY ZAPOBIEC POWTÓRZENIU SIĘ TEGO INCYDENTU?

- Bądź świadomy czynności, które wykonujesz podczas pracy i sprawdzaj swoje otoczenie
- Upewnij się, że w Twoim miejscu pracy panuje porządek, bezpieczeństwo zaczyna się od Ciebie!
- Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca wokół miejsca pakowania
- Zawsze zgłaszaj niebezpieczną sytuację (jeśli to możliwe, za pośrednictwem aplikacji Compass) i podejmij natychmiastowe działania.
- Sprawdź, czy taka sytuacja ma miejsce również w Twojej lokalizacji i w razie potrzeby podejmij środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa

Zadaj sobie te trzy pytania:

1. Czy w naszej placówce można zapobiec temu wypadkowi?
2. Jakie systemy są stosowane, aby zapobiec tego typu wypadkom w naszym zakładzie?
3. Czy te systemy są rzeczywiście stosowane?

