



SAFETY ALERT 09-2025

MELDEN VAN EEN GEVAARLIJKE SITUATIE/GEBEURTENIS WAARVAN WE KUNNEN LEREN

ALGEMENE INFORMATIE

NAAM BEDRIJF	BMN
LOCATIE/VESTIGING	DC BMN Nijverdal
DATUM	Juli 2025

BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENISSEN

Een medewerker wilde een pakket hout uit het gangpad achter de inpaklocaties halen. Op één van de inpaklocaties lag al een pakket hout. De medewerker reed het gangpad in welke tussen de twee inpaklocaties ligt. Gedurende deze handeling hield hij een andere collega in de gaten, echter met als gevolg dat hij tegen de draagarm van de andere lege inpaklocatie aanreed en deze rakelings langs zijn heen ging.
Gelukkig is er geen persoonlijk letsel en alleen materiele schade aan de 4 weg reachtruck. De gevolgen hadden vele malen erger kunnen zijn.
Denk eerst en werk veilig!

RELEVANTE FOTO'S VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS



MET WELKE GENOMEN MAATREGELEN VOORKOMEN WE HERHALING VAN DIT VOORVAL?

- Wees bewust van de handelingen die je tijdens je werkzaamheden uitvoert en controleer je omgeving
- Zorg voor een opgeruimde werkplek, veiligheid begint bij jezelf!
- Zorg voor voldoende ruimte rondom je inpaklocatie
- Meld altijd een onveilige situatie (indien mogelijk via de Compass app) en neem onmiddellijk maatregelen.
- Ga na of deze situatie ook in jouw vestiging voorkomt en neem indien nodig maatregelen om de veiligheid te borgen

Stel deze drie vragen:

1. Kan dit ongeval worden voorkomen op onze locatie?
2. Welke systemen bestaan er om dit soort ongevallen in onze vestiging te voorkomen?
3. Worden deze systemen daadwerkelijk toegepast?

Heb je vragen over onze Safety Alerts of wil je meer weten?

Neem dan contact op met de afdeling H&S via hands@bmn.nl

Versie: 1.0	Proces eigenaar: H&S	Print datum: 25/07/2025
Versie datum: 17/03/2025	Functioneel verantwoordelijke: H&S Manager	pagina: 1/1

Ongecontroleerde versie indien geprint

Uitsluitend voor intern gebruik

