



SAFETY ALERT 10-2025

MELDEN VAN EEN GEVAARLIJKE SITUATIE/GEBEURTENIS WAARVAN WE KUNNEN LEREN

ALGEMENE INFORMATIE

NAAM BEDRIJF	BMN
LOCATIE/VESTIGING	Algemeen
DATUM	Oktober 2025

BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENISSEN


Vorig jaar hebben we veel aandacht besteed aan het veilig werken met heftrucks en andere interne transportmiddelen maar helaas zien we de laatste tijd toch weer een toename in het aantal incidenten met heftrucks. Hieronder vinden jullie een greep uit die incidenten

- Aanrijdingen tussen heftrucks met significante schades tot gevolg, zoals: onherstelbaar beschadigde deuren, beschadigde materialen, stuk gereden ramen en zelfs een beschadigde auto van een klant doordat deze geraakt is met de lepels van een heftruck
- Aanrijdingen met stellingen en schades die ontstaan bij het wegzetten van materialen in stellingen. Een voorbeeld hiervan is het liften van een ligger tijdens het picken van een pallet.

Al deze schades hadden ook kunnen leiden tot (ernstig) letsel en dus blijft het belangrijk om bewust te blijven van de gevaren van het werken met een heftruck. Ook niet onbelangrijk is dat we schades altijd direct blijven melden zodat deze snel opgelost kunnen worden en we onveilige situaties voorkomen.

We willen hierbij ook graag nog eens refereren naar de campagne "Veilig werken met de heftruck".

RELEVANTE FOTO'S VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS



MET WELKE GENOMEN MAATREGELEN VOORKOMEN WE HERHALING VAN DIT VOORVAL?

- Blijf goed nadenken over je eigen veiligheid ook bij werkzaamheden die je al vaak uitgevoerd hebt
- Wees bewust van de handelingen die je tijdens je werkzaamheden uitvoert en controleer je omgeving
- Werk altijd volgens de 11 gouden regels; "Veilig werken met de Heftruck".
- Meld altijd een onveilige situatie (indien mogelijk via de Compass app) en neem onmiddellijk maatregelen.
- Ga na of deze situatie ook in jouw vestiging voorkomt en neem indien nodig maatregelen om de veiligheid te borgen

Stel deze drie vragen:

1. Kan dit ongeval worden voorkomen op onze locatie?
2. Welke systemen bestaan er om dit soort ongevallen in onze vestiging te voorkomen?
3. Worden deze systemen daadwerkelijk toegepast?

Heb je vragen over onze Safety Alerts of wil je meer weten?

Neem dan contact op met de afdeling H&S via hands@bmnl.nl

Versie: 1.0	Proces eigenaar: H&S	Print datum: 03/10/2025
Versie datum: 17/03/2025	Functioneel verantwoordelijke: H&S Manager	pagina: 1/1

Ongecontroleerde versie indien geprint

Uitsluitend voor intern gebruik

