



## SAFETY ALERT 12-2025

MELDEN VAN EEN GEVAARLIJKE SITUATIE/GEBEURTENIS WAARVAN WE KUNNEN LEREN

### ALGEMENE INFORMATIE


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| NAAM BEDRIJF      | BMN           |
| LOCATIE/VESTIGING | BMN Ede       |
| DATUM             | November 2025 |

### BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENISSEN

Twee medewerkers waren bezig met een zaagorder. Tijdens het zagen van de 2<sup>de</sup> of 3<sup>de</sup> plaat ging het mis met het verwijderen van het gezaagde deel. Een deel van de plaat viel onverwachts op de voet van de collega die ondersteunende werkzaamheden verrichtte. Ondanks het dragen van veiligheidsschoenen kwam de punt van de plaat achter de versteviging van de schoen terecht, wat leidde tot letsel.

Een vervelend incident en toch wordt hiermee weer eens duidelijk dat het van belang is dat heldere instructies, goede communicatie en regelmatig herhalen van veiligheidsafspraken essentieel zijn om een incident als deze in de toekomst te voorkomen.

### RELEVANTE FOTO'S VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS



### MET WELKE GENOMEN MAATREGELEN VOORKOMEN WE HERHALING VAN DIT VOORVAL?

- Geef duidelijke werkinstructies voor het zagen, ondersteunen en verwijderen van plaatmateriaal en herhaal deze met regelmaat
- Wees bewust van de handelingen die je tijdens je werkzaamheden uitvoert en draag altijd de voorgeschreven PBM's
- Meld altijd een onveilige situatie (indien mogelijk via de Compass app) en neem onmiddellijk maatregelen.
- Ga na of deze situatie ook in jouw vestiging voorkomt en neem indien nodig maatregelen om de veiligheid te borgen

Stel deze drie vragen:

1. Kan dit ongeval worden voorkomen op onze locatie?
2. Welke systemen bestaan er om dit soort ongevallen in onze vestiging te voorkomen?
3. Worden deze systemen daadwerkelijk toegepast?

