



SAFETY ALERT 07-2026

MELDEN VAN EEN GEVAARLIJKE SITUATIE/GEBEURTENIS WAARVAN WE KUNNEN LEREN

ALGEMENE INFORMATIE

NAAM BEDRIJF	BMN
LOCATIE/VESTIGING	DC Goes
DATUM	Juli 2026


BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENISSEN

Een medewerker wilde een spanband uit de opbergkist halen onder de trailer. Tijdens deze werkzaamheden komt er een zijlader stapvoets zijn kant op rijden. De chauffeurs en de medewerker hebben oogcontact met elkaar. De medewerker gaat door met zijn werkzaamheden, namelijk het sluiten van de kist. Deze ging moeizaam dicht. De medewerker moest een stap naar achter zetten om wat kracht bij te zetten. Op dat moment reed de zijlader langs de medewerker en raakte zijn voet.

Na eerste hulp op locatie is de medewerker gecontroleerd in het ziekenhuis. Er bleek gelukkig geen sprake te zijn van ernstig letsel. Dit incident laat zien dat oogcontact alleen geen garantie is voor een veilige situatie. De vervolgactie had kunnen zijn dat de chauffeur had gewacht tot de medewerker zijn werkzaamheden had afgerond.

Veilig werken doen we samen: Houd 2 meter afstand, maak oogcontact en pas je snelheid aan.

RELEVANTE FOTO'S VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS



MET WELKE GENOMEN MAATREGELEN VOORKOMEN WE HERHALING VAN DIT VOORVAL?

- Werk altijd volgens de veiligheidsregels; "Veilig werken met de Heftruck".
- Wees bewust van de handelingen die je tijdens je werkzaamheden uitvoert en controleer je omgeving.
- Meld altijd een onveilige situatie (indien mogelijk via de Compass app) en neem onmiddellijk maatregelen.
- Ga na of deze situatie ook in jouw vestiging voorkomt en neem indien nodig maatregelen om de veiligheid te borgen.

Stel deze drie vragen:

1. Kan dit ongeval worden voorkomen op onze locatie?
2. Welke systemen bestaan er om dit soort ongevallen in onze vestiging te voorkomen?
3. Worden deze systemen daadwerkelijk toegepast?

Heb je vragen over onze Safety Alerts of wil je meer weten?

Neem dan contact op met de afdeling H&S via hands@bmnl.nl

Versie: 1.0	Proces eigenaar: H&S	Print datum: 09/07/2026
Versie datum: 17/03/2025	Functioneel verantwoordelijke: H&S Manager	pagina: 1/1

Ongecontroleerde versie indien geprint

Uitsluitend voor intern gebruik

